

## **Инструкция для выпускников по проведению ПЭ (ГИА-НОК)**

### ***Общие требования охраны труда***

Дата проведения: 16 июня 2020 г.

Место проведения: СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

Группа: 481, 381

Ответственный исполнитель:

Мастер п/о Павленко В.А. и Иванов И.А.

### ***Требование охраны труда по окончании работ***

После окончания работ каждый участник обязан:

- 1.1. Привести в порядок рабочее место.
- 1.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранения место.
- 1.3. Отключить инструмент и оборудование от сети:
  - выключить рубильник сварочного аппарата;
  - выключить местную вентиляцию;
  - собрать провода в защитные приспособления;
- 1.4. Убрать рабочее место от обрезков металла, огарков электродов и других материалов;
- 1.5. Перед уходом с рабочего места тщательно осмотреть все места, куда могли долететь раскаленные частицы металла, искры, шлак, и убедиться в отсутствии тлеющих предметов- очагов возможного возникновения пожара.
- 1.6. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранения место.
- 1.7. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.